

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6001747
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0331438
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0331438

Ingediend op	15-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Asterstraat 13, 7021ZE Zelhem (Zelhem, Asterstr...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021ZE
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Asterstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Asterstraat 13 7021ZE Zelhem,
Op_het_dak_van_de_garage , 1 Golfplaten , Golfplaten_-1,
RISICOKLASSE_2
Asterstraat 13 7021ZE Zelhem,
In_klapramen_en_deur_van_de_garage , 2 Beglazingskit ,
Beglazingskit_-2, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_-1: 33 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21200.pdf	Asbestinventarisatierapport	15-04-2021	In behandeling
ZelhemAsterstraat_macht_pdf	ZelhemAsterstraat_macht.pdf	Anders	15-04-2021	In behandeling