

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5990307
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0330391
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0330391

Ingediend op	12-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schoolhuisweg 1, 7251KH Vorden (12100149)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251KH
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schoolhuisweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Schoolhuisweg 1
7251 KH Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Schoolhuisweg 1 7251KH Vorden, Schuur , Golfplaten
dakbedekking incl. nokstukken, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Schoolhuisweg 1 7251KH Vorden, Dierenverblijf , Golfplaten
dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Schoolhuisweg 1 7251KH Vorden, Dierenverblijf , Vlakke
plaat, Bron 5, RISICOKLASSE_1
Schoolhuisweg 1 7251KH Vorden, Dierenverblijf , Golfplaten
dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 98 M2
Bron 3: 180 M2
Bron 2: 68 M2
Bron 5: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21070 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-04-2021	In behandeling