

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5978755
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0328944
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0328944
Ingediend op	07-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Spalstraat 21, 7255AA Hengelo (Gld) (A.19.5079)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	indien van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255AA
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spalstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Spalstraat 21 te Hengelo
----------------------------------	--------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 64954153
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Croonwolter

Adres eigenaar bouwwerk

5652AA 38, Limburglaan Eindhoven

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

3 t/m 14 mei 2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Deel constructie , Dakbeschot (1), Toepassing 1, Deel constructie Binnenzijde kapconstructie, RISICOKLASSE_2
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven bakkerij , Beplating (6), Toepassing 6, Zolder boven bakkerij Tegen kapconstructie, RISICOKLASSE_2
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven bakkerij , Restanten plaatmateriaal (2), Toepassing 2, Zolder boven bakkerij Op de vloer, RISICOKLASSE_2
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Bakkerij , Kleefmonster (8), Toepassing 8, Bakkerij Op verlaagd plafond/op apparatuur, NVT
Spalstraat 21 7255AA Hengelo (Gld), Zolder boven bakkerij , Asbestcement buizen (7), Toepassing 7, Zolder boven bakkerij Op de vloer, RISICOKLASSE_1
Spalstraat 21 7255AA Hen...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Toepassing 7, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 8 M
Toepassing 3, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 48.40 M2
Toepassing 5, Zolder boven bakkerij Tegen de schoorsteen: 0.80 M2
Toepassing 4, Zolder boven bakkerij Tegen binnenzijde kapconstructie: 110 M2
Toepassing 1, Deel constructie Binnenzijde kapconstructie: 80 M2
Toepassing 6, Zolder boven bakkerij Tegen kapconstructie: 0.80 M2
Toepassing 2, Zolder boven bakkerij Op de vloer: 48.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

verzamelcontainer en aansluitend naar Afvalzorg Deponie te Assendelft

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	RFI-19-00001274-SI V2 Spalstraat 21 te Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-04-2021	In behandeling
Inventarisatierapport_2	RFI-19-00001274-SI V3 Spalstraat 21 te Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-04-2021	In behandeling
19_5079_projectwerkplan_sloopmelding_pdf	19.5079 projectwerkplan_sloopmelding.pdf	Anders	07-04-2021	In behandeling