

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6002841
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0331526
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0331526
Ingediend op	15-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Koningsweg 7, 7255KR Hengelo (Gld) (11805218)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255KR
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255KR 7, Koningsweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld), Dak_schuur_2 , 5
Golfplaten, Golfplaten-5, RISICOKLASSE_2A
Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld), Dak_schuur_4 , 6
Golfplaten, Golfplaten-6, RISICOKLASSE_2A
Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld), Dak_schuur_3 , 3
Golfplaten, Golfplaten-3, RISICOKLASSE_2A
Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld),
Ramen_schuur_2_3_en_4 , 4 Stopverf, Stopverf-4, NVT
Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld), Dak_schuur_1 , 1
Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2
Koningsweg 7 7255KR Hengelo (Gld),
Topgevels_schuur_1 , 2 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-2,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-3: 110.40 M2
Golfplaten-1: 115 M2
Vlakke_plaat-2: 86 M2
Golfplaten-5: 134 M2
Golfplaten-6: 70.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2020-223_Asbest_V1-..pdf	Asbestinventarisatierapport	15-04-2021	In behandeling