

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6055213
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0335351
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0335351
Ingediend op	04-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Burg. van Panhuysbrink 1, 6997AA Hoog-Keppel (b...
Opmerking	Dit is een aanvulling op melding OLO-5630845 die op 26-11-2020 is aangevraagd. Er zijn nieuwe bronnen bijgekomen. Graag zo spoedig mogelijk akkoord, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6997AA
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burg. van Panhuysbrink
Plaatsnaam	Hoog-Keppel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	pand
----------------------------------	------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, op zolder , Restanten aan nietjes, 14, RISICOKLASSE_2A
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in de kruipruimte , Riolering, 01, RISICOKLASSE_2
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in de kruipruimte , Leidingisolatie, 04, NVT
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in de kruipruimte , Restanten plaat, 06, RISICOKLASSE_2A
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in kruipruimte , restanten buis, 01.1 (2021332), RISICOKLASSE_2A
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, begane grond , stopverf, 07, NVT
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in kruipruimte , restanten buis, 01.2 (2021332), RISICOKLASSE_2A
Burg. van Panhuysbrink 1 6997AA Hoog-Keppel, in de kruipruimte...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

01 (2021332): 2 STUKS
01.1 (2021332): 2 STUKS
01.2 (2021332): 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HoogKeppelBurg_macht_pdf	HoogKeppelBurg_macht.pdf	Anders	04-05-2021	In behandeling
n_Panhuysbrink_1_Hoog_Keppel_2021332_pdf	Rapport Burgemeester van Panhuysbrink 1 Hoog Keppel 2021332.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-05-2021	In behandeling