

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6069959
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0331918
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0331918

Ingediend op	10-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lamstraat 8, 7227NB Toldijk (12100002)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7227NB
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lamstraat
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

VOF Messing

Adres eigenaar bouwwerk

Lamstraat 8
7227 NB Toldijk

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN, zoals op pagina 15 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin 600 ton
Hout 30 ton
BSA 15

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Varkensschuur 2 , Vlakke plaat (aftimmering wandbeplating), Bron 5, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Varkensschuur 1 , Golfplaten (dakbedekking), Bron 4.1, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Varkensschuur 2 , Golfplaat (restanten op maaiveld), Bron 3.1, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Werktuigenberging , Boeibord/dakoverstek, Bron 6.1, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Werktuigenberging , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 6, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Varkensschuur 2 , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Lamstraat 8 7227NB Toldijk, Varkensschuur 1 , Vlakke plaat (ventilatie kokers), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Lamstraat ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 8: 622 M2
Bron 11: 34 M2
Bron 14: 2 STUKS
Bron 9: 2 M2
Bron 10: 8 STUKS
Bron 4.1: 8 M2
Bron 5: 154 M2
Bron 3.1: 50 M2
Bron 6: 144 M2
Bron 6.1: 26 M
Bron 3: 242 M2
Bron 1: 164 M2
Bron 2: 2 M2
Bron 16: 1.40 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21068 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	10-05-2021	In behandeling