

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6080477
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0337648
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0337648

Ingediend op	12-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 16, 7025CL Halle (Halle, Halle-H...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CL
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055262

Bedrijfsnaam: Wisselink Halle Exploitatie B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7025CL 10 a, Halle-Heideweg Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Halle-Heideweg 16 7025CL Halle,
Op_een_gedeelte_van_het_dak_van_de_oude_woning ,
1 Vlakke platen (dakbeschot),
Vlakke_platen__dakbeschot_-1, RISICOKLASSE_2
Halle-Heideweg 16 7025CL Halle,
Op_het_hoge_gedeelte_van_de_oude_woning_ter_plaatse_van_vo
2 Vlakke plaat (dakbeschot), Vlakke_plaat__dakbeschot_-2,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschot_-1: 69 M2
Vlakke_plaat__dakbeschot_-2: 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21267.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-05-2021	In behandeling
HalleHalleHeideweg1-6_macht_pdf	HalleHalleHeideweg16_macht.pdf	Anders	12-05-2021	In behandeling