

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6101137
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0339281
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0339281
Ingediend op	21-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Blekweg 4 A, 7021JC Zelhem (Zelhem, Blekweg 4a)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021JC
Huisnummer	4
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Blekweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7021JC 4 A, Blekweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Blekweg 4 A 7021JC Zelhem,
Op_het_dak_van_de_kippenschuur , 1 golfplaten,
golfplaten-1, RISICOKLASSE_2A
Blekweg 4 A 7021JC Zelhem,
In_houten_kozijnen_in_gevel_van_de_kippenschuur , 2
Stopverf, Stopverf-2, NVT
Blekweg 4 A 7021JC Zelhem,
Als_wandbeplating_in_de_kippenschuur , 3 vlakke plaat,
vlakke_plaat-3, RISICOKLASSE_2A
Blekweg 4 A 7021JC Zelhem, vlakke plaat , 3 vlakke plaat,
3., RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

3.: 4.5 M2
golfplaten-1: 115 M2
vlakke_plaat-3: 4.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21305.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-05-2021	In behandeling
ZelhemBlekweg4a_macht_pdf	ZelhemBlekweg4-a_macht.pdf	Anders	21-05-2021	In behandeling