

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6114719
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0340441
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0340441
Ingediend op	27-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Mosselseweg 20, 7251KR Vorden (Vorden, Mosselwe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251KR
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Mosselseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7251KR 20, Mosselseweg Vorden

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Mosselseweg 20 7251KR Vorden,
In_de_schoorsteen_achter_het_knieschot , 2 Vlakke plaat ,
Vlakke_plaat_-2, RISICOKLASSE_2A
Mosselseweg 20 7251KR Vorden,
Gedeelte_dak_van_de_boerderij_ , 1 Vlakke plaat
(dakbeschot), Vlakke_plaat__dakbeschot_-1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_plaat_-2: 1 M2
Vlakke_plaat__dakbeschot_-1: 135 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21321.pdf	Asbestinventarisatierapport	27-05-2021	In behandeling
VordenMosselseweg20-macht_pdf	VordenMosselseweg20_macht.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling