

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6107843
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0339699
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0339699
Ingediend op	25-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Halseweg 42 a, 7021HX Zelhem (Zelhem, Halseweg ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021HX
Huisnummer	42
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09077574
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Quadshop

Adres eigenaar bouwwerk

7021HX 42 a, Halseweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

KANTOOR

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Halseweg 42 a 7021HX Zelhem, Douche , 5 Gevelkachel, Gevelkachel-5, RISICOKLASSE_1
Halseweg 42 a 7021HX Zelhem, Hal_ , 4 Geiser, Geiser-4, RISICOKLASSE_1
Halseweg 42 a 7021HX Zelhem, Dak_compressorhok , 7 Golfplaten, Golfplaten-7, RISICOKLASSE_2A
Halseweg 42 a 7021HX Zelhem, Gedeelte_dak_werkplaats , 6 Golfplaten, Golfplaten-6, RISICOKLASSE_2
Halseweg 42 a 7021HX Zelhem, Keuken_kantoor , 1 Gevelkachel, Gevelkachel-1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten-6: 84 M2
Golfplaten-7: 1.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21304.pdf	Asbestinventarisatierapport	25-05-2021	In behandeling
ZelhemHalseweg42A_macht_pdf	ZelhemHalseweg-42A_macht.pdf	Anders	25-05-2021	In behandeling