

MELDINGSFORMULIER BODEMSANERING



Nader onderzoek en/of saneringsplan

Digitale handtekening:

MELDINGSFORMULIER BODEMSANERING



Nader onderzoek en/of saneringsplan

Doel van het formulier

Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek of als dit gelijktijdig wordt aangevraagd.

Melden aan

Keuze Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Periode van verontreiniging

Periode bodemverontreiniging

Ontstaan vóór 1-1-1987 (asbest vóór 1-7-1993)

Soort melding

Wat voor een melding betreft het?

Nader onderzoek (art. 29/37 Wbb; vaststellen ernst en spoed)
Saneringsplan (art. 28/39 Wbb)

De melding betreft:

Grond
Grondwater

Vragen of contact

Heeft u nog vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-en WestBrabant via e-mail naar [OMWB](#) of via telefoonnummer 013 - 206 01 00.

Algemene gegevens

Heeft u vooroverleg gehad met het bevoegd gezag Wbb? Ja

Datum vooroverleg

11-11-2020

Contactpersoon bevoegd gezag

dhr X. Jansen

Locatie

Is de locatie al geregistreerd bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming in verband met (vermoedelijke) bodemverontreiniging, bijvoorbeeld vanwege een eerdere melding?

Nee

Is de postcode locatie bekend? Ja

Postcode

4835 GN

Huisnr

66

Toevoeging

Straat

Bavelselaan

Plaats

Breda

Kadastrale percelen

(het betreft de percelen waar grond en/of grondwater boven de interventiewaarden aanwezig is.)

Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer(s)	Perceel toevoegen
---------------------	--------	-----------	-------------------

Breda	M	1943	☒
Breda	M	1942	☒
Breda	M	2456	☒
Breda	M	2457	☒
Breda	M	2460	☒
Breda	M	2461	☒

Is er sprake van meerdere kadastrale percelen? Ja

Voeg deze als aparte bijlage toe

Gegevens verontreining

Oorzaak bodemverontreiniging

voormalige chemische activiteiten

Naam veroorzaker van bodemverontreiniging (indien bekend)

DetailChemie BV

Vooronderzoek asbest (conform NEN 5725)

Zijn op de locatie (in het verleden) gebouwen aanwezig (geweest) waarbij asbesthoudende bouwmaterialen zijn gebruikt?

Ja

Is op de locatie een halfverhardingslaag aanwezig bestaande uit een heterogeen mengsel van diverse puinsoorten en grond (matig (of meer) puinhoudend)?

Nee

Zijn op de locatie andere omstandigheden aanwezig (geweest), waardoor de bodem met asbest verontreinigd kan zijn geraakt?

Nee

Voeg asbestrapport bij onderzoekbijlage toe

Onderzoek asbest (conform NEN 5707 of NEN 5897)

Is het terrein op asbest onderzocht? (Zo ja, rapport bijvoegen)

Nee

Voormalig, huidig en toekomstig gebruik van de locatie met bodemverontreiniging

Gebruik	Voormalig gebruik locatie	Huidig gebruik locatie	Toekomstig gebruik locatie
Wonen met tuin	☒	☒	☒
Industrie	☒	☐	☐

Lokaal bodembeleid

Is er sprake van gebiedsgerichte verbijzondering van bodembeleid?

Nee

Bijv. bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitskaart of ABdK-aanpak?

Omvang verontreinigingen

Stoffen in de grond

Oppervlakte > I (m²) Bodemvolume > I (m³) Regel toevoegen

vocl, xylenen

150

150

☐

Stoffen in het grondwater

Oppervlakte > I (m²) Bodemvolume > I (m³) Regel toevoegen

vocl

9000

52500

☒

aromaten

9000

41250

☐

Ernst, speed en risico's verontreinigingen

(bepaald conform de Circulaire bodemsanering 2013)

Stap 1 Ernstig

Stap 2 Spoed verspreiding

Stap 3 Niet uitgevoerd

Kosten onderzoek

Bedrag in euro's (incl BTW)

50.000,00

Sanering

Initiatief sanering

Gemeente

Kosten sanering

Vink aan wat van toepassing is:

Monitoring tijdens sanering (geschat) t.b.v. aantonen stabiele eindsituatie

Bedrag in euro's (incl. BTW)

% betaald door de overheid

Monitoring tijdens sanering
(t.b.v. aantonen stabiele eindsituatie)
(geschat)

33.435

100

Voorgenomen sanering van de bovengrond

Toegepaste methode

Niet van toepassing

Voorgenomen sanering van de ondergrond

Mate van verontreiniging

Grote restverontreiniging (nagenoeg stabiel of stabiel binnen 30 jaar)

Kwetsbare objecten in omgeving

Zijn er kwetsbare objecten in de omgeving?

Ja

Nazorg monitoring



Toelichting

monitoring plan is opgenomen. Monitoringsverplichting afgestemd met Brabant water

Nazorg beheersing



Toelichting

kadastrale registratie en monitoring

Terugval scenario in saneringsplan



Toelichting

processtappen terugvalscenario incl actiewaarden opgenomen in het saneringsplan

Nazorg monitoring is altijd verplicht in dit geval

In-situsanering

Nee

Ligging in milieubeschermingsgebied (Ecologische hoofdstructuur, grondwaterbeschermings-gebied, etc.)

Ja

Archeologie

De aanwezigheid van archeologische waarden vormt geen belemmering voor de uitvoering van de sanering.

Geplande periode sanering

Geplande startdatum

01-04-2021

Geplande einddatum

01-04-2037

Gegevens met betrekking tot de af te graven grond

	Schoon	Licht verontreinigd			Sterk
Kwaliteit	< Achtergrond waarde	Wonen	Industrie	Lokale max. waarde	> interventie waarde
Hoeveelheden					
Hoeveelheden (m³)	0	0	0	0	0
Hoeveelheden (ton)	0	0	0	0	0
Aard bestemming					
- Hergebruik op locatie	☒	☒	☒	☒	☒
Af te voeren naar (bedrijf)					



Gegevens met betrekking tot de grondwatersanering

Te onttrekken hoeveelheid grondwater (m³)

Debiet van de onttrekking (m³/uur)

Effecten van de onttrekking op de grondwaterstand in de omgeving

Kwaliteit van het onttrokken grondwater

Bestemming van het onttrokken grondwater Bodem



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Provincie Noord-Brabant



Aanvrager

De aanvraag/melding/verzoek is voor een ander
Wie is die ander? bedrijf of instelling
Bent u gemachtigd? Ja



Provincie Noord-Brabant



Bedrijf/instelling (gemachtigde)Naam bedrijf of instelling

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in

Inschrijvingsnummer KvK Vestigingsnr. [Kvk nr en Vestigingsnr](#)**Contactpersoon bedrijf/instelling**Aanspreektitel Voorletter(s) Achternaam Telefoonnr E-mailadres (gemachtigde) Controle E-mailadres **Namens bedrijf/instelling (opdrachtgever)**Naam bedrijf of instelling **Contactpersoon bedrijf/instelling**Aanspreektitel Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Telefoonnr E-mailadres (opdrachtgever) Controle E-mailadres

Uw adresgegevens

Adresgegevens (gemachtigde)

Gebruikt u een postbusadres? (gemachtigde)	Ja
Is dit een nederlands adres/postbus? (gemachtigde)	Ja

Postbusadres (gemachtigde)

Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode	4820 BC	Postbusnr.	8800
Plaats	Breda		
Gemeente	Breda		

Gegevens eigenaar terrein

Is de opdrachtgever tevens de eigenaar?	Nee
Zijn er meerdere eigenaren?	Nee
Aanspreektitel	mevrouw
Voorletter(s)	AJPM
Achternaam	Segers
Telefoonnummer	(06) 53 83 27 09
E-mailadres	adankrob@gmail.com

Adresgegevens eigenaar terrein

Postcode	4835 GN	Huisnr	66	Toevoeging	
Straat	Bavelselaan				
Plaats	Breda				

Gegevens gebruiker terrein

Wie is(zijn) de gebruiker(s) van het terrein?	De eigenaar
Zijn er meerdere gebruikers?	Nee

Verplichte bijlagen

Bevat het saneringsplan
(aanvinken wat van toepassing is)

Raming saneringskosten
Lijst meerdere eigenaren
Lijst meerdere gebruikers

Kadastrale uitdraai waaruit eigendomssituatie blijkt van de percelen binnen de interventiewaarden contour grond en/of grondwater
Lijst van gecertificeerde personen Kwalibo

Nader onderzoek

77538747_6010184_119596-20-012-860-rapd-
nader_grondwateronderzoek_Bavelselaan_64-66.pdf

Saneringsonderzoek en saneringsplan

77538747_6010185_SO30142020076_Bavelselaan_monitoringsplan-
signed-signed.pdf

[Voorbeeld Machtigingsformulier](#)

Machtigingsformulier

77538747_6014577_Machtiging_Bavelselaan.docx

Lijst van kadastrale percelen

77538747_6014663_Kadastrale_percelen_nummeringen_binnen_contouren.xlsx

Separate kadastrale kaart (max. 3 maanden oud) met interventiewaardencontour grond

77538747_6010187_Kadastrale_kaart_-
_met_I_contour.pdf

Separate kadastrale kaart (max. 3 maanden oud) met interventiewaardencontour grondwater

77538747_6010188_Kadastrale_kaart_-
_met_I_contour.pdf

Optionele bijlagen

Maximaal 5 (geen gezipte bestanden)

Omschrijving	Selecteer bijlage	Regel toevoegen
binnenluchtonderzoek	77538747_6010190_Binnenluchtonderzoek_Bavelselaan_64_definitief_Wematech_7_april_2016.pdf	
binnenluchtonderzoek	77538747_6010191_Binnenluchtmetingen_64_en_66_2011_Tauw.pdf	
saneringskostenraming	77538747_6010192_raming_monitoring.pdf	
aanvullend nader onderzoek	77538747_6010193_DEFINITIEF_- _ANO_Wematech_17-02-2017_- _GB50150125-R001-3.pdf	
bodemonderzoek	77538747_6010194_Rapport_Bavelselaan_incl- _bijlagen_Rasenberg.pdf	