

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6150813
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0343542
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0343542
Ingediend op	09-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De Marke 1, 6996AW Drempt (21024 Kerkstr 57 t/m...
Opmerking	Graag zouden wij 05-07-2021 willen starten met asbest verwijderen van deze woningen. Aansluitend worden deze gesloopt.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6996AG
Huisnummer	57
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kerkstraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6996AG, 57 6996AG, 59 6996AG, 61



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Aansluitend na asbestsanering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

05-07-2021

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

dmv hydraulische kraan met sloop-sortergrijper

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

bouw en sloopafval: 4,5 ton
b-hout: 15 ton
Gemengd puin: 225 ton
groen afval: 9 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Naar erkende verwerkers

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Kerkstraat 57 6996AG Drempt, op zolder als
ventilatiebuizen , buis, M1., RK2
M2 Vlakke plaat als stelplaatjes: RK2
Kerkstraat 57 6996AG Drempt, in watermeterput ,
brandwerend board, M13, RISICOKLASSE_2
Kerkstraat 57 6996AG Drempt, vloer keukenruimte ,
vloerzeil, M14,
Kerkstr 59: M1, M2, M2.1, M9
Kerkstr 61: M2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? 2x M1.: 5.20 M
3x M2.: 29.40 M2
1x M2.1: 0.10 M2
1x M9: 8.60 M2
1x M13: 0.35 M2
1x M14: 8.60 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? Attero via tussnopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.03032 Project Drempt Sloopwoningen Fase 1.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-06-2021	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 20.03032 Versie 3 Project Drempt Sloopwoningen Fase 1.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-06-2021	In behandeling