

Informatie aangaande het kappen van de bomen

Tussen de achtergevel en de berging staan twee clusters coniferen. Cluster 1 bestaat uit 12 bomen en cluster 2 bestaat uit 19 bomen. De coniferen zijn ooit neergezet voor het creëren van privacy. De coniferen hebben een negatieve uitwerking op de staat van het rijksmonument (zowel hoofdgebouw als bijgebouw). Derhalve is het voor het behoud van het rijksmonument beter als deze coniferen gerooid worden. De stamdikte varieert van klein (circa 15 centimeter) tot circa 60 centimeter (zie een overzicht aan het einde van dit document).

Verder staan er nabij de berging tegen de schutting aan de achterzijde van de tuin en de schutting met het naastgelegen perceel een cluster van 3 coniferen (cluster 3) en een andere naaldboom (soort zo niet bekend, zie foto's). Van de naaldboom is de top al enige tijd terug afgebroken. Deze bomen zijn in slechte staat. Om een eventuele schade aan de gebouwen bij een storm te voorkomen is het beter om ook deze bomen te rooien.

De overige bomen op de percelen blijven ongemoeid. Het buitenterrein zal verder in 2022 verder worden aangepakt, inclusief nieuwe aanplant van enkele bomen of heesters. Hoe en wat is op dit moment nog niet bekend.

Foto's

- 1 Luchtfoto gezien vanuit zuidzijde van het pand
- 2 Luchtfoto gezien vanuit westzijde van het pand
- 3 Luchtfoto gezien vanuit oostzijde van het pand
- 4 Illustratie bomen gezien vanuit zuidzijde
- 5 Illustratie van cluster 1 (12 coniferen)
- 6 Illustratie van cluster 2 (19 coniferen)
- 7 Illustratie van de te rooien bomen
- 8 Foto van met name cluster 1 gezien vanuit de inrit aan zuidzijde
- 9 Foto van bomen 1.1 tot en met 1.9
- 10 Foto van cluster 1. Rechts boom 1.12
- 11 Foto van cluster 2, bomen 2.1 tot en met 2.6
- 12 Foto van cluster 2, met name bomen 2.5, 2.6 en 2.8
- 13 Foto van cluster 2, met name bomen 2.8 tot en met 2.19
- 14 Foto van cluster 2, bomen 2.17 en 2.18
- 15 Foto van Cluster 1 (rechts) en cluster 2 (links)
- 16 Foto van Cluster 1
- 17 Foto van Cluster 1
- 18 Foto van Cluster 2
- 19 Foto van Boom 2.17 en 2.18
- 20 Foto van Cluster 3
- 21 Foto van Boom 4.0



Luchtfoto gezien vanuit zuidzijde van het pand, Tussen de woning en de schuur staan twee clusters coniferen (rood omkaderd), een cluster van 12 en een cluster van 19. Daarnaast staat achter het bijgebouw van de woning cluster 3 en een andere naaldboom (bij rode pijl).

Afbeelding 1 .



Luchtfoto gezien vanuit westzijde van het pand; Tussen de woning en de schuur staan twee clusters coniferen (rood omkaderd), een cluster van 12 en een cluster van 19. Daarnaast staat achter het bijgebouw van de woning cluster 3 en de naaldboom (bij rode pijl).

Afbeelding 2 .




Luchtfoto gezien vanuit oostzijde van het pand; Tussen de woning en de schuur staan twee clusters coniferen (rood omkaderd), een cluster van 12 en een cluster van 19. Daarnaast staat achter het bijgebouw van de woning cluster 3 en een naaldboom (bij rode pijlen).

Afbeelding 3 .



Illustratie bomen gezien vanuit zuidzijde; Tussen de woning en de schuur staan twee clusters coniferen, een cluster van 12 en een cluster van 19. Daarnaast staat achter het bijgebouw van de woning cluster 3 en een naaldboom.

Afbeelding 4 .




Illustratie van cluster 1 (12 coniferen)

Afbeelding 5 .



Illustratie van cluster 2 (19 coniferen)

Afbeelding 6 .



Illustratie van de te rooien bomen; nummers 1.1 tot en met 1.12 betreffen de 12 bomen van cluster 1, nummers 2.1 tot en met 2.19 betreffen de bomen van cluster 2, nummers 3.1, 3.2 en 3.3 de bomen van cluster 3

Afbeelding 7 .



Foto van met name cluster 1 gezien vanuit de inrit aan zuidzijde.

Afbeelding 8 .



Foto van bomen 1.1 tot en met 1.9

Afbeelding 9 .



Foto van cluster 1. Rechts boom 1.12

Afbeelding 10 .



Foto van cluster 2, bomen 2.1 tot en met 2.6

Afbeelding 11 .



Foto van cluster 2, met name bomen 2.5, 26 en 2.8.

Afbeelding 12 .



Foto van cluster 2, met name bomen 2.8 tot en met 2.17.

Afbeelding 13 .



Foto van cluster 2, bomen 2.18 en 2.19.

Afbeelding 14 .



Foto van Cluster 1 (rechts) en cluster 2 (links).

Afbeelding 15 .



Foto van Cluster 1.

Afbeelding 16 .



Foto van cluster 1.

Afbeelding 17 .



Foto van cluster 2.

Afbeelding 18 .



Foto van boom 2.18 en 2.19.

Afbeelding 19 .



Foto van Cluster 3.

Afbeelding 20 .



Foto van Boom 4.0

Afbeelding 21 .

Diameters van de stam van de bomen op een hoogte van circa 1,3 meter.

Boom 1.1	84 cm.
Boom 1.2	77 cm.
Boom 1.3	38 cm.
Boom 1.4	55 cm.
Boom 1.5	54 cm.
Boom 1.6	57 cm.
Boom 1.7	35 cm.
Boom 1.8	46 cm.
Boom 1.9	43 cm.
Boom 1.10	38 + 24 cm (gesplitste stam)
Boom 1.11	48 cm.
Boom 1.12	61 cm.
Boom 2.1	47 cm.
Boom 2.2	54 cm.
Boom 2.3	41 cm.
Boom 2.4	51 cm.
Boom 2.5	31 cm.
Boom 2.6	41 cm.
Boom 2.7	29 cm.
Boom 2.8	19 cm.
Boom 2.9	27 cm.
Boom 2.10	19 cm.
Boom 2.11	31 cm.
Boom 2.12	34 cm.
Boom 2.13	38 cm.
Boom 2.14	39 cm.
Boom 2.15	65 cm.
Boom 2.16	16 cm.
Boom 2.17	88 cm.
Boom 2.18	82 cm.
Boom 2.19	36 cm.
Boom 3.1	61 cm.
Boom 3.2	102 cm.
Boom 3.3	23 cm.
Boom 4.0	136