

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5697565
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0308090
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0308090
Ingediend op	23-12-2020
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Akkerweg 3 a, 7021KK Zelhem (12000372)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021KK
Huisnummer	3
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Akkerweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk Dhr. A. Maalderink

Adres eigenaar bouwwerk Akkerweg 3A
7021 KK Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? Het hoofdgebouw
 Een bijgebouw
 Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk? AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN, de opstallen 1 t/m 6 en de meststilo (M) zoals op pagina 15 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit? Ja
 Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd? Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen? Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
 Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
 Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
 Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'. De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. Puin
Hout
BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? Ja
 Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? Ja
 Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur III , Beglazingskit, Bron 11, RISICOKLASSE_1
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur II , 'Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur III , Vlakke plaat (afdekking ventilatiekokers), Bron 4.1, RISICOKLASSE_2
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur V , Golfplaat (verloren bekisting vloer), Bron 12, RISICOKLASSE_2
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Erf , Vlakke plaat (losliggend), Bron 4, RISICOKLASSE_1
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur III , 'Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 7, RISICOKLASSE_2A
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, Varkensschuur II , `Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Akkerweg 3 a 7021KK Zelhem, ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 2: 517 M2
Bron 10: 230 M2
Bron 13: 20 M2
Bron 3: 2 STUKS
Bron 11: 4 STUKS
Bron 1: 360 M2
Bron 4.1: 3.0 M2
Bron 12: 40 M2
Bron 4: 0.5 M2
Bron 7: 115 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS20184 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	23-12-2020	In behandeling