

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6147397
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0343236
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0343236
Ingediend op	08-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	J.F. Oltmansstraat 15, 7221NB Steenderen (12100...
Opmerking	De melding betreft de Schuur zoals aangegeven in het asbestinventarisatierapport op pagina 11.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221NB
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	J.F. Oltmansstraat
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

J.F. Oltnansstraat 15
7221 NB Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

nader te bepalen door de opdrachtgever

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

nader te bepalen door de opdrachtgever

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

nader te bepalen door de opdrachtgever

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

160 ton puin
10 ton hout
5 ton BSA

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

J.F. Oltmansstraat 15 7221NB Steenderen, Schuur ,
golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_1
J.F. Oltmansstraat 15 7221NB Steenderen, Schuur , Vlakke
plaat, Bron 2, RISICOKLASSE_1
J.F. Oltmansstraat 15 7221NB Steenderen, Schuur ,
Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 2 M2
Bron 2: 0.10 M2
Bron 1: 206 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21106 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	08-06-2021	In behandeling