

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6208039
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0348804
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0348804
Ingediend op	01-07-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Burgemeester Galleestr 58, 7251EC Vorden (12100...
Opmerking	De melding betreft het saneren van het asbest en de sloop van het bedrijfspand behorend bij Galleestraat 58. Het naastgelegen deel behorend bij Galleestraat 60 blijft bestaan en valt buiten deze slooemelding.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251EC
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burgemeester Galleestr
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	bedrijfspand
----------------------------------	--------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Curo vastgoed

Adres eigenaar bouwwerk

Bergweidedijk 10
7418 AA Deventer

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V. te Steenderen

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. 420 ton puin
3,5 ton dakleer
iizer 3,4 ton
hout 6,8 ton
bsa 7,3 ton

Wat is de afvoerbepemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Burgemeester Galleestr 58 7251EC Vorden, Bedrijfspannd , Golfplaten (verzameld), Bron 3.1, RISICOKLASSE_1
Burgemeester Galleestr 58 7251EC Vorden, Bedrijfspannd , Vlakke plaat (doorvoer Cv), Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Burgemeester Galleestr 58 7251EC Vorden, Bedrijfspannd , Golfplaten dakbedekking, Bron 3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3.1: 6 M2
Bron 2: 0.25 M2
Bron 3: 112 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21102 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-07-2021	In behandeling
Inventarisatierapport_2	AS21102 Rapport - V2.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-07-2021	In behandeling