

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6199561
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0348095
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0348095
Ingediend op	29-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Vosterweg 1, 7251MD Vorden (Vorden, Vosterweg 1)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251MD
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vosterweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7251MD 1, Vosterweg Vorden

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Vosterweg 1 7251MD Vorden,
Achter_wandtegels_in_de_badkamer , 3 Tegellijm,
Tegellijm-3, NVT
Vosterweg 1 7251MD Vorden,
Achter_wandtegels_in_de_badkamer , 2 Tegellijm,
Tegellijm-2, NVT
Vosterweg 1 7251MD Vorden,
Op_het_dak_van_de_boerderij , 1 Vlakke platen
(dakbeschoot), Vlakke_platen__dakbeschoot_-1,
RISICOKLASSE_2
Vosterweg 1 7251MD Vorden,
Achter_wandtegels_in_het_toilet__keuken_en_berging , 4
Tegellijm, Tegellijm-4, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen__dakbeschoot_-1: 270 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21413.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-06-2021	In behandeling
VordenVorsterkampweg1_macht_pdf	VordenVorsterkampweg1_macht.pdf	Anders	29-06-2021	In behandeling