

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6200451
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0348208
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0348208

Ingediend op	29-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	het Gulik 2, 7251CS Vorden (Vorden, Het Gulik 2...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 7251CS

Huisnummer 12

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam het Gulik

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie 7251CS, 12
7251CS, 2
7251CS, 4
7251CS, 8



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

het Gulik 12 7251CS Vorden, Vanuit de keukens door de toiletten naar de zolders bij huisnummers 2, 4, 8 en 12 , Kokers, 2, RISICOKLASSE_2A
het Gulik 12 7251CS Vorden, Zolders bij huisnummers 2, 4, 8 en 12 , Buiizen, 1, RISICOKLASSE_1
het Gulik 2 7251CS Vorden, Vanuit de keukens door de toiletten naar de zolders bij huisnummers 2, 4, 8 en 12 , Kokers, 2, RISICOKLASSE_2A
het Gulik 2 7251CS Vorden, Zolders bij huisnummers 2, 4, 8 en 12 , Buiizen, 1, RISICOKLASSE_1
het Gulik 4 7251CS Vorden, Schouw in de woonkamer bij huisnummer 4 , Vlakke plaat, 3, NVT
het Gulik 4 7251CS Vorden, Vanuit de keukens door de toiletten naar de zolders bij huisnummers 2, 4, 8 en 12 , Kokers, 2, RISICOKLASSE_2A
het Gulik 4 7251CS Vorden, Zolders bij huisnummers 2,...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

1: 4 STUKS
2: 24.5 M
2: 24.5 M
1: 4 STUKS
5: 2 M2
1: 4 STUKS
2: 24.5 M
2: 24.5 M
1: 4 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Woonstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21233.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-06-2021	In behandeling
VordenGulik_macht_pdf	VordenGulik_macht.pdf	Anders	29-06-2021	In behandeling