

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6204865
Aanvraagnaam	Westendorpseweg 19 Halle
Uw referentiecode	Westendorpseweg 19 Halle
Ingediend op	30-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	saneren asbestgolfplaten dak schuur
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	voor tekening zie inventarisatierapport
Bijlagen n.v.t. of al bekend	voor tekening zie inventarisatierapport
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens


Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09198646
Vestigingsnummer	000020122705
(Statutaire) naam	ARWE Asbest B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7036AG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groot Lobberikweg
Woonplaats	Loerbeek

4 Correspondentieadres

Adres	Groot Lobberikweg 3 7036AG Loerbeek
-------	--

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7025EB
Huisnummer	19
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Westendorpseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Westendorpseweg 19
7025 EB Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

28-7-21

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

voorste gedeelte schuur

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

911 m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

attero wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
579_21_Asbestinventarisatierapport_pdf	579.21 Asbestinventarisatierapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	30-06-2021	In behandeling