

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6205143
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0348484
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0348484

Ingediend op	30-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hengelo, Bergingen (Hengelo, Bergingen)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	GEen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255XE
Huisnummer	44
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Berkenlaan
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee

Specificatie locatie	7255XE, 44 7255XE, 46 7255XE, 48 7255XE, 50 7255XE, 52 7255BA, 1 7255BB, 10 7255BA, 11 7255BB, 12 7255BA, 13 7255BB, 14 7255BA, 15 7255BB, 16 7255BA, 17 7255BB, 18 7255BA, 19 7255BB, 2 7255BB, 20 7255BA, 21 7255BB, 22 7255BB, 24 7255BB, 26 7255BB,...
----------------------	--



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Berkenlaan 44 7255XE Hengelo (Gld), deur bergingen , kit, M14&M15, NVT

Berkenlaan 44 7255XE Hengelo (Gld), dak bergingen , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Berkenlaan 46 7255XE Hengelo (Gld), deur bergingen , kit, M14&M15, NVT

Berkenlaan 46 7255XE Hengelo (Gld), dak voorgevel bergingen , vormstukken, M2, RISICOKLASSE_2

Berkenlaan 46 7255XE Hengelo (Gld), dak bergingen , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Berkenlaan 48 7255XE Hengelo (Gld), dak bergingen , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Berkenlaan 48 7255XE Hengelo (Gld), dak voorgevel bergingen , vormstukken, M2, RISICOKLASSE_2

Berkenlaan 48 7255XE Hengelo (Gld), deur bergingen , kit, M14&M15, NVT

Berkenlaan 50 7255XE Hengelo (Gld), deur bergingen , kit, M14&M15, NVT

Berkenlaan 50 7255XE Henge...

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

woonstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 21.04079 Bergingen te Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	30-06-2021	In behandeling
HengeloBergingen_macht_pdf	HengeloBergingen_macht.pdf	Anders	30-06-2021	In behandeling