

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6199893
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0348151
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0348151
Ingediend op	29-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Burg. Cordesweg 3, 6999CE Hummelo (21107)
Opmerking	In dit complex dienen uitsluitend de vloerluiken en de vensterbanken te worden vervangen.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6999CE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burg. Cordesweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	6999CE, 1 6999CE, 11 6999CE, 13 6999CE, 3 6999CE, 7 6999CE, 9 6999CN, 5 6999CN, 7 6999CJ, 10 6999CJ, 12 6999CJ, 2 6999CJ, 6 6999CJ, 8



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

12 juli 2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Burg. Cordesweg 1 6999CE Hummelo, kruipluik begane grond , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1
Burg. Cordesweg 3: M1
Burg. Cordesweg 7: M1
Burg. Cordesweg 9: M1
Burg. Cordesweg 11: M1
JD Pennekampweg 2: M1, M2 vensterb.
JD Pennekampweg 6: M1.1 voorm kruipl, M2
JD. Pennekampweg 8: M1,M2
J.D. Pennekampweg 10: M1, M2
J.D. Pennekampweg 12: M1, M2
De Brouwerij 1: M1
De Brouwerij 5: M1
De Brouwerij 7: M1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

12x M1: 0.5 M2
1x M1.1
5x M2: 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

Vensterbanken dienen te worden vervangen, evenals de kruipluiken.

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 20.03040 Complex 2307A Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-06-2021	In behandeling