

# Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 6263161                                            |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0353396               |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0353396                      |
| Ingediend op                    | 22-07-2021                                         |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing                      |
| Projectomschrijving             | Hummeloseweg 52, 7021KH Zelhem (Zelhem, Hummelo... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | Geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | Geen                                               |
| <b>Bevoegd gezag</b>            |                                                    |
| Naam:                           | Gemeente Bronckhorst                               |
| Bezoekadres:                    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)             |
| Postadres:                      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)               |
| Telefoonnummer:                 | 0575-750250                                        |
| E-mailadres:                    | info@bronckhorst.nl                                |
| Website:                        | www.bronckhorst.nl                                 |
| Contactpersoon:                 | afdeling Dienstverlening                           |
| Bereikbaar op:                  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30       |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                             | 7021KH                                                                 |
| Huisnummer                                                                           | 52                                                                     |
| Huisletter                                                                           | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                 | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                           | Hummeloseweg                                                           |
| Plaatsnaam                                                                           | Zelhem                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Specificatie locatie                                                                 | 7021KH, 52<br>7021KH, 54<br>7021KH, 56<br>7021KH, 58                   |



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Hummeloseweg 52 7021KH Zelhem, onder niet asbestverdachte vloerafwerking keukenruimte , vloerzeil, M4, RISICOKLASSE\_2  
Hummeloseweg 52 7021KH Zelhem, tegen zijgevel cv ruimte op eerste verdieping , brandwerend board, M1, RISICOKLASSE\_2A  
Hummeloseweg 52 7021KH Zelhem, als zijgevels van eigenbouw , golfplaten, M7, RISICOKLASSE\_2A  
Hummeloseweg 52 7021KH Zelhem, rondom enkelglas begane grond , beglazingskit, M5&M6, NVT  
Hummeloseweg 52 7021KH Zelhem, rondom enkelglas eerste verdieping , beglazingskit, M2&M3, NVT  
Hummeloseweg 54 7021KH Zelhem, tegen wand op de overloop , brandwerend board, M8, RISICOKLASSE\_2A  
Hummeloseweg 54 7021KH Zelhem, rondom ramen voordeur en raamkozijnen doucheruimte , beglazingskit, M10&M11, RISICOKLASSE\_1  
Hummeloseweg ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M10&M11: 6 M  
M13.1: 24 M2  
M13: 15 M2  
M8: 1 M2  
M10&M11: 6 M  
M12: 79 M2  
M8: 1 M2  
M7: 10 M2  
M4: 8 M2  
M1: 1.60 M2  
M10&M11: 6 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒

Ja

☐

Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Woonstichting

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒

Ja

☐

Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                 | Bestandsnaam                                         | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport        | Rapport 21.01008 Hummeloseweg 52_54_56_58 Zelhem.pdf | Asbestinventarisatierapport | 22-07-2021      | In behandeling  |
| ZelhemHummeloseweg_macht_pdf | ZelhemHummeloseweg_macht-.pdf                        | Anders                      | 22-07-2021      | In behandeling  |