

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6227719
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0350450
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0350450
Ingediend op	08-07-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Deldensebroekweg 21, 7251RD Vorden (12100258)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251RD
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Deldensebroekweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7251RD 21, Deldensebroekweg Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE, de schuren zoals op pagina 13 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nader te bepalen door opdrachtgever

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog niet bekend

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen door opdrachtgever

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

te bepalen door de uitvoerende partij

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

puin 300 ton
hout 30 ton
BSA 10 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? te bepalen door de uitvoerende partij

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Veeschuur , Buis mestput, Bron 6, RISICOKLASSE_2A
Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Schuur garage , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Veeschuur erf , Golfplaat restanten op maaiveld, Bron 1.1, RISICOKLASSE_2A
Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Wagenloods , Rookgasafvoerkanaal (buis), Bron 4, RISICOKLASSE_1
Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Veeschuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Deldensebroekweg 21 7251RD Vorden, Wagenloods , Golfplaten dakbedekking, Bron 3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 1.1: 12 M2
Bron 4: 2.20 M
Bron 1: 84 M2
Bron 3: 148 M2
Bron 6: 1.20 M
Bron 2: 166 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21114 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	08-07-2021	In behandeling