

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6256913
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0352863
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0352863
Ingediend op	20-07-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Groenendaalseweg 6, 7255PB Hengelo (Gld) (12100...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255PB
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groenendaalseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Groenendaalseweg 6
7255 PB Hengelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☒ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE, de schuur zoals aangegeven op pagina 12 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

gepland oktober/november 2021

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

gepland oktober/november 2021

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

3 ton puin
2 ton hout

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten gevelbeplating, Bron 1.1, RISICOKLASSE_2A
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur erf , Buis (verzameld), Bron 4, RISICOKLASSE_1
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur erf , Golfplaten (verzameld), Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten gevelbeplating, Bron 2.1, RISICOKLASSE_2A
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Schuur erf , Vlakke plaat (verzameld), Bron 3, RISICOKLASSE_1
Groenendaalseweg 6 7255PB Hengelo (Gld), Sc...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: 7 STUKS
Bron 2.2: 100 M2
Bron 4: 0.5 M
Bron 1.1: 13 M2
Bron 2: 110 M2
Bron 5: 10 M2
Bron 1: 24 M2
Bron 2.1: 37 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21116 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	20-07-2021	In behandeling