

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 6257021                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0352860 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0352860        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 20-07-2021                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Garvelinkweg 4 a, 7021JS Zelhem (12000327) |
| Opmerking                       | -                                          |
| Gefaseerd                       | Nee                                        |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                        |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                     |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                     |

### Bevoegd gezag

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7021JS                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 4                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | a                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Garvelinkweg                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | Zelhem                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Eventuele toelichting op locatie | schuur |
|----------------------------------|--------|



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Garvelinkweg 4A  
7021 JS Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE, de schuur zoals op pagina 12 van het asbestinventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

oktober 2021

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

oktober 2021

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

40 ton puin  
2 ton hout

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal  
vrij dat ter plaatse zal worden  
gebroken? ☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een  
aanwijzing gekregen om een  
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit. Garvelinkweg 4 a 7021JS Zelhem, Schuur , Wandbeplating,  
Bron 2.1, RISICOKLASSE\_2  
Garvelinkweg 4 a 7021JS Zelhem, Schuur ,  
Plafondbeplating, Bron 3, RISICOKLASSE\_2  
Garvelinkweg 4 a 7021JS Zelhem, Schuur , Koordin HAS  
aansluiting, Bron 5, RISICOKLASSE\_1  
Garvelinkweg 4 a 7021JS Zelhem, Schuur , Golfplaten  
dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE\_2A  
Garvelinkweg 4 a 7021JS Zelhem, Schuur , Gevelbeplating,  
Bron 2, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd? Bron 2.1: 12 M2  
Bron 3: 37 M2  
Bron 5: 1 STUKS  
Bron 1: 76 M2  
Bron 2: 46 M2

Wat is de afvoerbepemming van  
het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het ☐ Ja  
kader van reparatie- of ☒ Nee  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam        | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | AS21125 Rapport.pdf | Asbestinventarisatierapport | 20-07-2021      | In behandeling  |