

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 6261991                                        |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0353297           |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0353297                  |
| Ingediend op                    | 22-07-2021                                     |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing                  |
| Projectomschrijving             | Ruurloseweg 2, 7255DH Hengelo (Gld) (11800313) |
| Opmerking                       | -                                              |
| Gefaseerd                       | Nee                                            |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                            |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                         |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                         |

### Bevoegd gezag

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                             | 7255DH                                                                 |
| Huisnummer                                                                           | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                           | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                 | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                           | Ruurloseweg                                                            |
| Plaatsnaam                                                                           | Hengelo (Gld)                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Eventuele toelichting op locatie | schuren |
|----------------------------------|---------|



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De Spannevogel

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 2  
7255 DH Hengelo

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 2 7255DH Hengelo (Gld), Bedrijfspand ,  
Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE\_2  
Ruurloseweg 2 7255DH Hengelo (Gld), Bedrijfspand ,  
Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE\_2  
Ruurloseweg 2 7255DH Hengelo (Gld), Bedrijfspand ,  
Plafondbeplating, Bron 3, RISICOKLASSE\_2  
Ruurloseweg 2 7255DH Hengelo (Gld), Bedrijfspand ,  
Vlakke plaat (los), Bron 3.1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 175 M2  
Bron 3.1: 0.5 M2  
Bron 1: 68 M2  
Bron 2: 226 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam        | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | AS21117 Rapport.pdf | Asbestinventarisatierapport | 22-07-2021      | In behandeling  |