


Situatietekening

Behorende bij de vergunning Eperheemweg 14 te Epe

Situatietekening:





Invloed bemaling: bij GHG en GLG



Monitoring:

Lozingslocaties (retourbemaling) zie tekening in voorschrift 8.



Monitoringspeilbuizen