

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6280299
Aanvraagnaam	Asbest en Sloop MSR 4005054 Zelhem
Uw referentiecode	34776
Ingediend op	29-07-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Betreft een melding voor het verwijderen van asbest uit en totaalsloop van een middenspanningsruimte.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Bronckhorst
Kadastrale gemeente	Zelhem
Kadastrale sectie	U
Kadastraal perceelnummer	370
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft een middenspanningsruimte.
----------------------------------	------------------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Betreft een middenspanningsruimte.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Albert Schweitzerstraat 31
7131 PG Lichtenvoorde

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Zodra de acceptatie binnen is kunnen de sloopwerkzaamheden starten.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zodra de acceptatie binnen is kunnen de asbestverwijderingswerkzaamheden starten.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Werkzaamheden worden uitgevoerd m.b.v. een hydraulische mobiele sloopkraan voorzien van sloopgereedschap.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Dak BSA: 0,2 ton
Betonpuin: 10 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Remondis Lichtenvoorde

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? Alle bronnen volgens het asbestinventarisatierapport.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest? Remondis Lichtenvoorde.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het ☐ Ja
kader van reparatie- of ☒ Nee
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
4005054_SC540_Zelhem_GEEL_pdf	4005054_SC540_Zelhem_GEEL.pdf	Asbestinventarisatierapport	29-07-2021	In behandeling
Locatiefoto_JPG	Locatiefoto.JPG	Tekening slopen	29-07-2021	In behandeling