

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6377251
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0362998
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0362998
Ingediend op	16-09-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Stephanotweg 3, 7021ZR Zelhem (Zelhem, Stepha...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	GEen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021ZR
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stephanotischweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 59442506

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Wissink bouw en montage

Adres eigenaar bouwwerk

7255LV 2, Heideweversweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Stephanotweg 3 7021ZR Zelhem,
Achter_de_woning_in_de_tuin , 4 Buis, Buis-4,
RISICOKLASSE_1
Stephanotweg 3 7021ZR Zelhem,
In_de_tuin_achter_de_woning , 3 Restanten golfplaat,
Restanten_golfplaat-3, RISICOKLASSE_2A
Stephanotweg 3 7021ZR Zelhem,
Onder_opstort_naast_schoorsteenkanaal_op_zolder , 2
Golfplaat, Golfplaat-2, RISICOKLASSE_1
Stephanotweg 3 7021ZR Zelhem,
Dak_van_woning , 1 Vlakke platen (dakbeschot),
Vlakke_platen__dakbeschot_-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Buis-4: 1 M
Restanten_golfplaat-3: 0.60 M2
Golfplaat-2: 0.70 M2
Vlakke_platen__dakbeschot_-1: 140 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21560.pdf	Asbestinventarisatierapport	16-09-2021	In behandeling
machtiging_pdf	machtiging.pdf	Anders	16-09-2021	In behandeling