

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6401139
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0365206
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0365206
Ingediend op	28-09-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Capellegoedweg 4 a, 7225NG Olburgen (12000540)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7225NG
Huisnummer	4
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Capellegoedweg
Plaatsnaam	Olburgen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Cappellegoedweg 4A
7225 NG Olburgen

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Capellegoedweg 4 a 7225NG Olburgen, Woonhuis , Dakbeschot, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 1: 150 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-011 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	28-09-2021	In behandeling