

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6411115
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0366283
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0366283
Ingediend op	01-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Schooltinkweg 9 a, 7021MA Zelhem (12100324)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021MA
Huisnummer	9
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schooltinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

schooltinkweg 9a
7021 MA Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Schooltinkweg 9 a 7021MA Zelhem, Erf , Bloembak, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Schooltinkweg 9 a 7021MA Zelhem, Erf , Nokstukken, Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Schooltinkweg 9 a 7021MA Zelhem, Kippenren , Vlakke plaat, Bron 3, RISICOKLASSE_1
Schooltinkweg 9 a 7021MA Zelhem, Schuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 9 a 7021MA Zelhem, Kippenhok , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 1 M2
Bron 1: 512 M2
Bron 2: 16 M2
Bron 4: 1 STUKS
Bron 5: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-015 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	01-10-2021	In behandeling