

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 6411551                                            |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0366330               |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0366330                      |
| Ingediend op                    | 01-10-2021                                         |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing                      |
| Projectomschrijving             | Achter de Hoven 11, 7021AG Zelhem (Zelhem, Acht... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | Geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | Geen                                               |

### Bevoegd gezag

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7021AG                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 11                                                                     |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Achter de Hoven                                                        |
| Plaatsnaam                                                                                 | Zelhem                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7021AG 11, Achter de Hoven Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Achter de Hoven 11 7021AG Zelhem, Op\_het\_dak\_van\_de\_woning , 1 Vlakke platen (dakbeschot), Vlakke\_platen\_\_dakbeschot\_-1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke\_platen\_\_dakbeschot\_-1: 48 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam   | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | I21587.pdf     | Asbestinventarisatierapport | 01-10-2021      | In behandeling  |
| Machtiging_pdf        | Machtiging.pdf | Anders                      | 01-10-2021      | In behandeling  |