

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6456051
Aanvraagnaam	varsselsestraat 9 zelhem
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0370416

Ingediend op	20-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Varsselsestraat 9, 7021MV Zelhem (Varsselsestra...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens


Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62721208
Vestigingsnummer	000031704794
(Statutaire) naam	Prinsen Asbestverwijdering BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7121LS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	I
Straatnaam	Bolwerkweg
Woonplaats	Aalten

4 Correspondentieadres

Adres	Bolwerkweg 12-I 7121LS Aalten
-------	----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7021MV
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselsestraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255LX 1, Abbinkdijk Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

2 schuren

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

prinsen sloopwerken

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

bolwerkweg 12/A Bredevoort

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

zsm na asbestsanering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zsm na indienen sloopmelding

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

kraan + sorteerbak

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

B/hout: 20 ton
B/S: 2.5 ton
puin: 622 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? aalbers aalten
dusseldorp eibergen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, Begane grond , Golfplaat, 6, RISICOKLASSE_1
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, Maaiveld , Golfplaat, 5, RISICOKLASSE_1
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, Raam gevel , Beglazingskit, 7, NVT
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, BG Keuken , Plint, 2, NVT
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, dak , Dakbeschot, 1, RISICOKLASSE_2
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, dak , Golfplaat, 4, NVT
Varsselestraat 9 7021MV Zelhem, Plafond keuken kamer , Plafondplaat, 3, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 6: 5 STUKS
5: 1 STUKS
1: 187 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? twence hengelo

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2021-140_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	20-10-2021	In behandeling
Inventarisatierapport_2	R2021-140_Asbest_V2-.pdf	Asbestinventarisatierapport	20-10-2021	In behandeling