


Beoordeling EVZ op inrichting

EVZ traject Smalle Beek



TOELICHTING KNELPUNTEN			
NR EVZ	Inrichting	Beheer en Onderhoud	Faunavoorzieningen
017d	Natte corridor met (hout)structuren ontbreekt. In stapsteen te weinig structuurvariatie en grasland te monotoon.	Meer structuurvariatie in de stapstenen creëren door beheer, zodat meer struweel en ruigte ontstaat. Langs de beek is het eenzijdig sparen een aandachtspunt.	---
017e	Natte corridor met (hout)structuren ontbreekt. In stapstenen te weinig structuurvariatie en grasland te monotoon. Voor amfibieën te weinig poelen: zie bestaande stapstenen 1 t/m 12 en zoekgebieden op kaart. Zie toelichting functionaliteit (separaat).	Meer structuurvariatie in de stapstenen creëren door beheer, zodat meer struweel en ruigte ontstaat. Poelen zijn deels te ver dichtgegroeid, zodat ze niet/minder goed functioneren. Langs de beek is het eenzijdig sparen een aandachtspunt.	De faunavoorziening (buis van ca. 50-60 cm doorsnede) onder de A58 functioneert niet voor amfibieën en voor kleine zoogdieren beperkt. Geen faunavoorzieningen onder de Westelaarsstraat, Bergsebaan en Waterstraat.
017x	Nog niet ingericht; niet geschikt voor de doelsoorten.	---	---
020v	Nog niet ingericht; niet geschikt voor de doelsoorten. Waterkwaliteit is onvoldoende.	Langs de beek is het eenzijdig sparen een aandachtspunt.	---
020w	Nog niet ingericht; niet geschikt voor de doelsoorten. Waterkwaliteit is onvoldoende.	Langs de beek is het eenzijdig sparen een aandachtspunt.	---
020y	Geen geschikt winterhabitat voor amfibieën, onvoldoende kruidenrijk grasland, onvoldoende opgaande structuren en waterkwaliteit onvoldoende (kroosvorming).	Middels B&O meer bloemrijk grasland creëren en zorgen voor voldoende structuren (ruigte, struweel). Langs de beek is het eenzijdig sparen een aandachtspunt.	---

Legenda

Inrichting

Score per doelsoortgroep

Voldoet

Voldoet niet

Niet beoordeeld

Inrichtingsmaatregel

Gerealiseerd

Gerealiseerd restopgave

In uitvoeringsfase

Niet gerealiseerd

Vervallen

Stapsteen

Zoekgebied

3

 Bestaand

NNB

Categorie A waterloop

Categorie B waterloop

Doelsoortengroepen in volgorde van cirkeldiagram (met de klok mee):

1

 Amfibieën

2

 Vleermuizen

3

 Reptielen

4

 Zoogdieren

5

 Vlinders

6

 Libellen

7

 Vogels

EVZ-model: 'nat kralensnoer'

Doelsoorten:

-

 Alpenwatersalamander

-

 Watervleermuis

-

 Bunzing

-

 Hooibeestje

-

 Bruine winterjuffer

-

 Patrijs

Waterschap
Brabantse Delta

Projectomschrijving
Beoordeling EVZ op inrichting

Opdrachtgever
Afd. Beheer & Bediening

Opdrachtnemer
M. Pouw

Gezien
A. van Vugt

Afdeling
Afd. K&A

Formaat
A3

Schaal
1:30.000

Versie
1

Volgnummer
1

Datum
4-5-2017