

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6487733
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0373280
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0373280
Ingediend op	02-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Velswijkweg 22, 7021LA Zelhem (Zelhem, Velswijk...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021LA
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Velswijkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
ProWonen

Adres eigenaar bouwwerk

Tedinkweide 2, 7271RD, Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, beplating achterzijde vaste kast keukenruimte , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_2
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, achter wandtegels doucheruimte , lijmlaag, M6&M7, NVT
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, onder tegels tegen dorpel in doucheruimte , lijmlaag, M8&M9, NVT
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, onder eerste laag vloertegels in toiletruimte , lijmlaag, M12&M13, NVT
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, achter wandtegels in toiletruimte , lijmlaag, M10&M11, NVT
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, achter eerste en tweede laag wandtegels in keukenruimte , lijmlaag, M14&M15, RISICOKLASSE_2
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, rondom glas in kozijnen enkel glas woning , beglazingskit, M2&M3, NVT
Velswijkweg 22 7021LA Zelhem, rondom glas in ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

V1: 1 STUKS
M1: 1.70 M2
M14&M15: 3.80 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, SLuinerweg 12 Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 21.07119 Velswijkweg 22_24_26 en 28 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-11-2021	In behandeling
machtiging_pdf	machtiging.pdf	Anders	02-11-2021	In behandeling