

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6504043
Aanvraagnaam	Melding asbestverwijderen.
Uw referentiecode	21-6307
Ingediend op	09-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Melding van het verwijderen van asbest.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekeningen slopen zitten verwerkt in het asbestinventarisatierapport.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekeningen slopen zitten verwerkt in het asbestinventarisatierapport.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6997AJ
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hessenweg
Plaatsnaam	Hoog-Keppel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	-
----------------------------------	---



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Hessenweg 6
6997 AJ Hoog-Keppel

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Woonboerderij

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m. na akkoord melding.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zie bijgevoegd inventarisatierapport.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Asbestbeplating CV ruimte.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

wordt door een gecertificeerde asbestsaneerder afgevoerd.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatie_AI_21-227-_Hessenweg_6_pdf	Inventarisatie_AI 21-227 Hessenweg 6.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-11-2021	In behandeling