

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6512729
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0375602
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0375602
Ingediend op	12-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Beunksteeg 2, 7255MB Hengelo (Gld) (Hengelo gld...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255MB
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beunksteeg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09219522

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Maatschap Haaring

Adres eigenaar bouwwerk

7255MB 2, Beunksteeg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), In_schuur_2 , 9 Kachel, Kachel-9, RISICOKLASSE_1
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Op_het_dak_van_schuur_1 , 1 Golfplaten , Golfplaten_-1, RISICOKLASSE_2
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Plafond_in_gedeelte_van_schuur_1 , 2 Vlakke platen , Vlakke_platen_-2, RISICOKLASSE_2
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), In_betonnen_en_houten_raamkozijnen , 3 Stopverf, Stopverf-3, RISICOKLASSE_2
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Rookgasafvoer_langs_gevel_van_schuur_2 , 4 buis, buis-4, RISICOKLASSE_2
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), Op_het_dak_van_schuur_2 , 5 Golfplaten incl. hulpstukken, Golfplaten_incl._hulpstukken-5, RISICOKLASSE_2
Beunksteeg 2 7255MB Hengelo (Gld), In_raamluik_naast_het_kozijn_van_schuur_2 , ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Stopverf-3: 3 STUKS
buis-4: 2.5 M
Golfplaten_incl._hulpstukken-5: 78.20 M2
Vlakke_plaat-6: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21073.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-11-2021	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	12-11-2021	In behandeling