

[illegible]

BRANDVEILIGHEID		
	Deur zelfkullend	 Droge bloeiende NEN 158
	30 minuten WBOBO	 Brandvertoegang
	Deur zelfkullend WBOBO 30	 Brandwerfuit NEN en 81-7
	60 minuten WBOBO	 Brandmeldcentrale
	Deur zelfkullend WBOBO 60	 Vluchtwegafsluiting NEN 1838, NEN 3011 en NEN 1019
	30 minuten rookwerend	 Brandwepeneel
	Deur zelfkullend RW 30	 Rookmelder niet ontorenen NEN 2555
	Loopdeur met dufwing	 Automatische brandmeld
	90 minuten WBOBO	 CO2 meldor
	120 minuten WBOBO	 communicatiepunt miva
	Brandkloppel NEN-EN 671-1	
	Noodverlichting NEN-EN 1838	

LET OP:
ALLE CONSTRUCTIEVE INGREPEN / ONDERDELEN DOOR EEN CONSTRUCTEUR
LATEN BEREKENEN EN DIMENSIONEREN

REVISIE A | 16-11-2021 Terras onderheijen

- > Alle maten in het werk te controleren
- > Informatie van adviseurs (bijv. brand, geluid en installaties) zijn ter indicatie op tekening overgenomen. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze stukken zijn de stukken van de betreffende adviseur bindend. De verantwoordelijkheid van de juiste uitvoering van dit advies ligt bij de desbetreffende adviseur.

ZIJDELVELD 31
UITHOORN

Bouwkundige uitwerking
DOORSNEDEN NIEUWE SITUATIE

DOC NR	STATUS
01	DEFINITIEF

DATUM
28.09.2021

REVISIE
REV. A 16-11-2021

SCHAAI
1:50

FORMAAT
A1