

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6537387
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0377739
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0377739
Ingediend op	23-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De Heurne 36, 7255CL Hengelo (Gld) (Hengelo, De...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255CL
Huisnummer	36
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Heurne
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08068118

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: WAM

Adres eigenaar bouwwerk

7102DH 100, Parallelweg Winterswijk

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

De Heurne 36 7255CL Hengelo (Gld),
Vanuit_de_woonkamer_door_de_slaapkamer_naar_de_zolder_tot_1 Buis (rookgasafvoerkanaal),
Buis__rookgasafvoerkanaal_-1, RISICOKLASSE_2
De Heurne 36 7255CL Hengelo (Gld), Zolder ,
2 Ontluchtingsbuizen, Ontluchtingsbuizen-2,
RISICOKLASSE_2
De Heurne 36 7255CL Hengelo (Gld),
Onder_afwerking_bij_de_haard_in_de_woonkamer_ , 3
Vlakke plaat, Vlakke_plaat-3, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Buis__rookgasafvoerkanaal_-1: 8 M

Ontluchtingsbuizen-2: 4 M

Vlakke_plaat-3: 2.30 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg 12 Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21672.pdf	Asbestinventarisatierapport	23-11-2021	In behandeling
Machtiging_asbestsanering_pdf	Machtiging asbestsanering-.pdf	Anders	23-11-2021	In behandeling