

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6577559
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0381401
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0381401
Ingediend op	09-12-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Nijmansedijk 20 a, 7025EJ Halle (Halle, Nijmans...
Opmerking	Graag zsm akkoord voor sanering. Restanten zijn ontstaan door brand.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025EJ
Huisnummer	20
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijmansedijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	landbouwschuur
----------------------------------	----------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7025EJ 20 a, Nijmansedijk Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Nijmansedijk 20 a 7025EJ Halle, in en rondom schuur , Golfplaten restanten, 02, RISICOKLASSE_2
Nijmansedijk 20 a 7025EJ Halle, Dak van schuur , Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

02: 1100 M2
01: 227 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Nijmansedijk 20a te Halle_2021689.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-12-2021	In behandeling
machtiging_091221-0-9_13_27_pdf	machtiging_091-221-09.13.27.pdf	Anders	09-12-2021	In behandeling