

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 5746667                                      |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0311653         |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0311653                |
| Ingediend op                    | 15-01-2021                                   |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing                |
| Projectomschrijving             | Nijmansedijk 28, 7025EA Halle (12000569)     |
| Opmerking                       | -                                            |
| Gefaseerd                       | Nee                                          |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                          |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                       |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                       |
| <b>Bevoegd gezag</b>            |                                              |
| Naam:                           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:                    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:                      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer:                 | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:                    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:                        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon:                 | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:                  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                             | 7025EA                                                                 |
| Huisnummer                                                                           | 28                                                                     |
| Huisletter                                                                           | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                 | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                           | Nijmansedijk                                                           |
| Plaatsnaam                                                                           | Halle                                                                  |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Eventuele toelichting op locatie | schuren |
|----------------------------------|---------|



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

R. Kollman

Adres eigenaar bouwwerk

Nijmansedijk 28  
7025 EA Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Woning, zoals op pagina 11 van het asbestinventarisatierapport van A-consult B.V. met projectnummer AS20196, dd 14-01-2021.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden. puin 230 ton

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

puin 230 ton  
hout 8 ton  
bsa 5ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja  
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja  
☒ Nee

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M9, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M6, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 4 , golfplaten, M9.1, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, in volgestorte put onder voormalige schuur 2 en in gebied rondom put , restanten golfplaten, M10, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, in volgestorte put onder voormalige schuur 2 en in gebied rondom put , restanten buis, M11, RISICOKLASSE\_2A  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, M4, RISICOKLASSE\_2  
Nijmansedijk 28 7025EA Halle, als ventilatie doorgang in gevels schuur 3 en 4 , buis, M7, RISICOKLASSE\_2A  
Nijmansedijk 28 70...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: 57 M2  
Bron 1: 210 M2  
Bron 2.2: 3 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage            | Bestandsnaam                                        | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport   | Rapport 19.05164 Nijmansedijk 28 Halle.pdf          | Asbestinventarisatierapport | 15-01-2021      | In behandeling  |
| Inventarisatierapport_2 | Rapport 19.05164 Versie 2 Nijmansedijk 28 Halle.pdf | Asbestinventarisatierapport | 15-01-2021      | In behandeling  |
| Inventarisatierapport_3 | AS20196 Rapport.pdf                                 | Asbestinventarisatierapport | 15-01-2021      | In behandeling  |