

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6722965
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0392307
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0392307
Ingediend op	09-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De Brouwerij 16, 6999CN Hummelo (22061)
Opmerking	Betreft alleen een kruipruik. Woning staat al leeg. Graag willen wij daar op korte termijn saneren.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6999CN
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Brouwerij
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

16-02-2022

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

De Brouwerij 16 6999CN Hummelo, op gedeelte vloer berging , vloerzeil, M6, NVT
De Brouwerij 16 6999CN Hummelo, kruipluik in trapkast , vlakke plaat, M1, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 0.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

woning staat al leeg. We willen de leegstand zoveel mogelijk beperken

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 21.06108 Complex 2304A Beatrixlaan_ Margrietlaan_ De Brouwerij Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-02-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport De Brouwerij 16 Hummelo 2022061.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-02-2022	In behandeling