

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM



Certificaatnummer
15894-01-inspcert2021-01

Locatiegegevens
Belcrumhuis
Pastoor Pottersplein 12
4815 BC Breda

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een brandmeldinstallatie inclusief een ontruimingsalarminstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp
- tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema's : CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0
CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0
CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0

Inspectierapport : nr. 15894-01-in2021-01

Inspecteur : R. Bakker

Datum inspectie : 8 september 2021, inspectie basisontwerp, inspectie detailontwerp, initiële inspectie

Volgende inspectie voor* : 8 september 2024

Omvang beveiliging : Brandmeldsysteem:
Gehele gebouw Gedeeltelijke bewaking
Ontruimingsalarmsysteem:
Gehele gebouw Luid alarm type B



Gemeente Breda

Inspectie-Instelling
Kiwa R2B
Bijlage bij besluit
Dwarsweg 10
Z2021-006233-V01
5301 K4 Zaltbommel

Namens de directie

E.O.W.



Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa R2B (R2B Inspecties B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl

** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*