

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6702833
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0390707
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0390707
Ingediend op	02-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Ruurloseweg 80 a, 7255MA Hengelo (Gld) (Hengelo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255MA
Huisnummer	80
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 08823179

Bedrijfsnaam: Goma Beheer BV

Adres eigenaar bouwwerk

7255MA 80 a, Ruurloseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

FABRIEK

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 80 a 7255MA Hengelo (Gld),
Dak_van_bedrijfshal , 1 Golfplaten en nokstukken,
Golfplaten_en_nokstukken-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_en_nokstukken-1: 1936 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22039.pdf	Asbestinventarisatierapport	02-02-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	02-02-2022	In behandeling