

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6712031
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0391487
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0391487
Ingediend op	04-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Bronckhorsterweg 15, 7221AB Steenderen (Steender...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7221AB
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronkhorsterweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 66019214

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Kasper Vrielink Dakwerk BV

Adres eigenaar bouwwerk

7251KV 10, Netwerkweg Vorden

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Bronkhorsterweg 15 7221AB Steenderen,
Op_het_dak_van_het_achterste_deel_van_de_woning_ , 1
Vlakke platen, Vlakke_platen-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke_platen-1: 71 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22038.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-02-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	04-02-2022	In behandeling