

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6714979
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0391560
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0391560
Ingediend op	07-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Heerlerweg 1, 7233SG Vierakker (12100213)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7233SG
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heerlerweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren
----------------------------------	-----------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

MTS Borgman/Roeterdink

Adres eigenaar bouwwerk

Heerlerweg 1
7233 SG Vierakker

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Heerlerweg 1 7233SG Vierakker, Kalverstal , Golfplaten dakbedekking incl. nok, Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Heerlerweg 1 7233SG Vierakker, Kapschuur , Nokstukken, Bron 5, RISICOKLASSE_1
Heerlerweg 1 7233SG Vierakker, Kapschuur , Golfplaten dakbedekking incl. nok, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Heerlerweg 1 7233SG Vierakker, Kapschuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 1: 158 M2
Bron 2: 165 M2
Bron 3: 220 M2
Bron 5: 2 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	K2240013 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-02-2022	In behandeling