

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6715201
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0391568
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0391568
Ingediend op	07-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Galgengoorweg 13, 7251JC Vorden (12200038)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251JC
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Galgengoorweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	verbouw schaapskooi
----------------------------------	---------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 63177021

Bedrijfsnaam: De Covik Asbestsanering B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7221CM 3, Covikseweg Steenderen

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Galgengoorweg 13 7251JC Vorden, Tuinhuis , Vlakke plaat (aftimmering kap), Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Galgengoorweg 13 7251JC Vorden, Tuinhuis , Kit/stopverf, Bron 4, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 1: 65 M2

Bron 4: 7 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	K2240016 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	07-02-2022	In behandeling