

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6737899
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0393474
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0393474
Ingediend op	15-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Varsselseweg 55, 7255NR Hengelo (Gld) (Hengelo,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255NR
Huisnummer	55
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09100526

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Sportherberg De Veldhoek BV

Adres eigenaar bouwwerk

7255NR 55, Varsselseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Varsselseweg 55 7255NR Hengelo (Gld),
Dak_van_de_sporthal_kleedkamers_en_feestzaal_ , 1
Golfplaten en hulpstukken , Golfplaten_en_hulpstukken_-1,
RISICOKLASSE_2
Varsselseweg 55 7255NR Hengelo (Gld),
Achter_de_sporthal_ , 3 Vlakke platen (midgetgolfbaan),
Vlakke_platen__midgetgolfbaan_-3, RISICOKLASSE_2
Varsselseweg 55 7255NR Hengelo (Gld),
Achter_de_sporthal_ , 2 Golfplaten en hulpstukken ,
Golfplaten_en_hulpstukken_-2, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_en_hulpstukken_-1: 1030 M2
Vlakke_platen__midgetgolfbaan_-3: 22 STUKS
Golfplaten_en_hulpstukken_-2: 22 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22080.pdf	Asbestinventarisatierapport	15-02-2022	In behandeling
Machtiging_jpg	Machtiging.jpg	Anders	15-02-2022	In behandeling