

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6724429
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0392427
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0392427
Ingediend op	09-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Aaltenseweg 12, 7021HR Zelhem (12200034)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021HR
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7021HR 12, Aaltenseweg Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Aaltenseweg 12 7021HR Zelhem, dak schuur 3 , golfplaten en nokstukken, M3, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 12 7021HR Zelhem, dak schuur 2 , golfplaten en nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 12 7021HR Zelhem, dak schuur 1 , golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M2: 181 M2
M1: 120 M2
M3: 179 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.12356 Aaltenseweg 12 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	09-02-2022	In behandeling