

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6735987
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0393350
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0393350
Ingediend op	14-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hogenkampweg 36, 7255JZ Hengelo (Gld) (12100542)
Opmerking	De melding betreft het saneren van al het aanwezige asbest en de sloop van de tuinschuur, de twee schuren en de overkapping zoals op de plattegrond van het asbestinventarisatierapport
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255JZ
Huisnummer	36
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hogenkampweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	diverse opstallen
----------------------------------	-------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Hogenkampweg 36
7255 JZ Hengelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

De sloop wordt gecontroleerd uitgevoerd met een hydraulische graafmachine waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. puin 280 ton
hout 10 ton
BSA 5 ton

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen? De Covik Recycling B.V. te Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Tuin , Golfplaten verzameld, Bron 6, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Tuin , dakgoot (verzameld), Bron 10, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 7, RISICOKLASSE_2A
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Garage , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Garage houtopslag , Golfplaten dakbedekking, Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Garage , Dakgoot incl. standpijp, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Tuinschuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Hogenkampweg 36 7255JZ Hengelo (Gld), Overkapping , Golfplaten dakbedekkin...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: 22 M2
Bron 2: 34 M
Bron 5: 68 M2
Bron 4: 42 M2
Bron 6: 25 M2
Bron 10: 1.5 M
Bron 7: 25 M2
Bron 1: 124 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	K2240019 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	14-02-2022	In behandeling